

Sanierung Wanderweg im Bereich „Koppelweg“ abgeschlossen

Instabile Beton-Stützwand wurde durch Gabionen-Wand mit Natursteinen ersetzt

Schäden am Weg und an den Treppenstufen wurden ausgebessert



Quelle: Ortsgemeinde Nackenheim

Im Bereich des Koppelweges von der Carl-Zuckmayer-Straße zur Bergkapelle drohte der Teileinsturz einer instabilen Betonmauer. Die Mauer hatte sich nach außen in Richtung Wanderweg gewölbt. Die alte Betonmauer wurde abgetragen und durch eine Gabionenwand mit Natursteinen ersetzt. Die Gabionenwand fügt sich im Bereich des Naturschutzgebietes Rothenberg hervorragend ein und sorgt nun wieder für ausreichende Stabilität.

In diesem Zuge wurde auch der durch Regen stark erodierte Weg in Richtung Bergkapelle ausgebessert und die Treppenstufen teilweise neu ausgerichtet. Die Arbeiten am Weg wurden in Handarbeit und ohne größere Eingriffe in den Naturraum durchgeführt. Ziel war es den naturnahen Charakter des Weges zu erhalten.

Ihr
René Adler
Ortsbürgermeister